

Dodavatel:

**Jiří Nykl**  
 Struha 790  
 517 54 Vamberk



IČO: 735 81 356  
 Firma není plátce DPH.

T: +420 311 236 236  
 E: servis@bunacafe.cz

Odběratel:

IČO: 29051606  
 DIČ: CZ29051606

**PROFNET s.r.o.**

T: +420 311 236 236  
 E: servis@bunacafe.cz

*předmět servisu*

Rocket Espresso Cellini Evoluzione V2

*sériové číslo*

D1531C2V6659

*rok výroby*

2015

<i>kód</i>	<i>položka</i>	<i>množství</i>	<i>cena jednotková</i>	<i>cena celkem</i>
0402	E61 Těsnění hlavy EPDM Pryž	1	115,00	115,00
0601	Sprcha E61	1	150,00	150,00
0803	Hřídél s vačkou páky E61	1	497,00	497,00
1237	Sací filtr ø 6 mm	1	90,00	90,00
sm500	Spotřební materiál 500	1	500,00	500,00
0151	OR těsnění, Silikon 15,64 x 3,53 Houbka	1	87,73	87,73
0802.1	Hranatá matice M3 6x6 výpustního/výdejního ventilu E61 výška 13 mm	1	26,38	26,38
0511	Ploché těsnění, EPDM, 15,5x7,5x4mm, hřídél páky E61	2	46,70	93,40
0509	Ploché těsnění, NBR, 13x4x4mm, sedlo ventilu pára voda	1	10,90	10,90
1269	Silikonová hadička 5/8 mm, 60°Sh, -40 až +200°C, transparentní, 0,5 m	2	56,15	112,30
1273	Silikonová hadička 6/9 mm, 60°Sh, -40 až +200°C, transparentní, 0,5 m	1	71,00	71,00
0106.9	OR těsnění červený silikon 4,48x1,78mm	1	11,33	11,33
-	práce technika	7	590,00	4 130,00
-	interní servis	1	-5 895,04	-5 895,04

**CELKEM K ÚHRADĚ****0,00 Kč**

## Popis vyřízení:

- čištění kávových cest, hlavy, 3way, E61 (pára, externí lázeň)
- čištění rotačního čerpadla (bypass)
- čištění vnitřních a vnějších částí kávovaru (párou)
- čištění vodních cest v netlakové části (případná výměna hadic)
- E61 - výměna stavítek ventilů
- E61 - výměna těsnění sedel ventilů
- E61 - výměna vačkové hřídele včetně těsnění
- inspekce E61 - repase, rozebrání, čištění, výměna opotřebovaných částí, promazání
- inspekce kohoutů pára/voda - čištění, odvápnění, repase, výměna těsnění, hřídel, sedla
- kalibrace nastavení přetlakového ventilu (OPV)
- kontrola chodu ložisek motoru
- kontrola funkce
- kontrola tlaku - kalibrace
- kontrola/inspekce čerpadla
- měření izolačního stavu a unikajících proudů
- odvápnění bojleru v externí ultrazvukové lázni
- odvápnění manifoldu
- odvápnění v systému
- odvápnění/čištění zásobníku
- přetěsnění spojů v netlakové části
- výměna sprchy
- výměna těsnění „vacuum breaker“
- výměna těsnění hlavy

### Garant servisu

Ing. Jiří Nykl  
revizní technik  
Ev. č. 2583/8/18/R-EZ-E4A



### Datum

30. 06. 2021